

	Возможное решение: расположить детский сад посередине данного пространства, тем самым, разделив двор на две условные зоны.	
4	В проекте на дворовой территории в жилом комплексе предусмотрены зоны лишь для детей младших возрастных групп, не учтены зоны для времяпрепровождения детей старшего возраста (фото №2,3).	Не рекомендовано к учету, так как состав игровых комплексов для размещения на детских игровых зонах будет рассматриваться непосредственно при выполнении проектно-сметной документации благоустройства данных территорий.
5	Отсутствует пеший свободный, быстрый подход к зданию многофункционального культурного комплекса (№22 по эксп.) для жителей жилого комплекса по ул. Ооржака Лопсанчапа. Поскольку у здания многофункционального комплекса спроектирована площадка для отдыха взрослого населения, а основные подходы к площадкам и к самому зданию спроектированы со стороны детского сада и общеобразовательной школы (фото №4,5).	Рекомендовано к учету.
6	Возникает вопрос в планировочной организации дорожек у многофункционального культурного комплекса, а именно дорожек, расположенных рядом с автостоянками временного хранения. Треугольник, который формируют данные дорожки, направлен в сторону жилого комплекса по ул. Ооржака Лопсанчапа, но при этом никак не связан с ним. Возможное решение: на территории многофункционального культурного комплекса) расположить озелененную территорию общего пользования - микрорайонный сад Объект с развитой дорожно-тропиночной сетью, с зоной активного отдыха: велодорожками, площадками для подвижных игр (баскетбол, волейбол, футбол). Также с зоной для тихого пассивного отдыха. Данный сад соединит территории жилых комплексов со зданием многофункционального культурного	Рекомендовано к учету.